

Was machen eigentlich der Technische Leiter und die Bezirksleiter, wenn sie nicht in der warmen Stube hinter dem Ofen sitzen?

Generalversammlung
23. März 2019



**Sie halten die Signalisation auf den rund
1'100 km Wegnetz in BS/BL im Schuss!**

**Das sind immerhin rund 1'200 Wegweiser
und unzählige Zwischen-
markierungen**



Generalversammlung
23. März 2019



**Diese müssen
regelmässig geputzt,
freigeschnitten
und oft auch
erneuert werden**



Generalversammlung
23. März 2019



Parallel dazu läuft die Neusignalisation, welche mit der Routenplanung beginnt



Mit der kantonalen
Fachstelle werden
die Routen
überprüft und neu
festgelegt

Generalversammlung
23. März 2019




Für die Routen werden die Wegweiserbeschriftungen festgelegt

Standortformular - Formulaire d'emplacement 1067 - 60626104

Wanderwege beider Basel



Kanton Canton	Basel-Landschaft	LK-Nr. CN-No.	1067	Standort-Nr. Emplacement No.	60626104
Bezirk District	BL	Koordinaten Coordinates	606'633 / 261'750	H.ü.M. A.s.M.	311 m
Gemeinde Commune	Biel-Benken	Standort Emplacement	Biel	GID-Nr. GID No.	1565




Es gelten die Vorschriften der Norm SN 640 829a, «Signalisation Langsamverkehr»




Die Wegweiser werden bestellt, produziert, angeliefert und kontrolliert

Hier die Lieferung für das Gebiet
Arlesheim – Schönegg - Frenkendorf



Im Magazin werden sie den einzelnen Wegweiserstandorten zugeordnet



Generalversammlung
23. März 2019



Für die lückenlose Signalisation braucht es noch viel Kleinmaterial ...



Generalversammlung
23. März 2019



... aber auch stabile Rohre und eine fahrende Werkstatt



**Generalversammlung
23. März 2019**



Am Wegweiserstandort werden die alten Wegweiser demontiert ...



... und die neuen montiert

Generalversammlung
23. März 2019



Dies nicht nur im Birseck sondern auch auf den Jurahöhen



Generalversammlung
23. März 2019



Aufgehobene Wegweiser werden ganz entfernt



Generalversammlung
23. März 2019



So bleiben Wegweiser und Zwischenmarkierungen stets auf dem neusten Stand



Viel Arbeit gibt aber auch die Beseitigung grösserer Schäden

... durch Vandalismus ...



... oder durch verschiedene Verursacher



Vieh



Falschfahrer



Forstarbeiten



Dank dem (vom Kanton in Sissach zur Verfügung gestellten) Magazin ist alles benötigte Material rasch zur Hand



Generalversammlung
23. März 2019



Zuerst muss der alte Sockel
ausgegraben werden ...



Generalversammlung
23. März 2019





... bevor die
Halterung neu
einbetoniert
werden kann ...





... und alle
Wegweiser
wieder
montiert sind



Ein grosser Dank an Hans Wüthrich und die Bezirksleiter!

